

Piltidel olevad numbrid on korterite numbrid.



Foto 1.
Rõdupiire seestpoolt plekiga kaetud.

Foto 2.
Rõdupiire korrastatud.



Foto 3.
Kaldevalus praod.

Foto 4.
Kaldevalus praod.



Foto 5.
Plaaditud põrand.



Foto 6.
Krt 74 kaldevalus praod.



Foto 7.
Praod põrandas.



Foto 8.
Laes praod.



Foto 9.
Praod põrandas.



Foto 10.
1.korruse rõdule paigaldatud trellid.



Foto 11.
Raamideta klaasid.



Foto 12.
Konstruktsioonidel pindmine rooste.



Foto 13.
Avariiline laeserv




Foto 14.
Avariiline, tõmbi juures läbiv pragu



Foto 15.
Laeserv avariiline



Foto 16.
Tõmbi juurest puudu betooni. Tükk on ära kukkunud



Foto 17.
Plekipiire lahti.



Foto 18.
Serva kattepuut mädanenud.



Foto 19.
Mädanenud kattepuut ja eemaldatud ülapiire.



Foto 20.
Avariiline lagi.




Foto 21.
Põrand avariiline.



Foto 22.
Põrand praguline.



Foto 23.
Puidust põrandakate.



Foto 24.
Plaaditud põrand.



Foto 25.
Rõdu esiservas plekk, kuhu pääseb vahele vesi.



Foto 26.
Rõdude külgeinte ja plaatide vahelised vuugid halvas seisus (kogu maja).




Foto 27.
Kaldevalus praod.



Foto 28.
Laes pragu.



Foto 29.
Laes pragu.




Foto 30.
Puidust põrand.



Foto 31.
Roostes piirdekonstruktsioon.



Foto 32.
Külgliseina esiservas vertikaalne pragu.




Foto 33.
Päärde metallkinnituste juuret armatuurid pinnas.



Foto 34.
Põranda esiservas betoon lahti. Tuleb tükkidena ära.




Foto 35.
Puitpõrand.




Foto 36.
Plaaditud põrand.



Foto 37.
Krt 44 puitpõrand. Vesi pääseb servapleki ja
betoonpõranda vahele.



Foto 38
Tõmbi ümbert betoon puudu. Praod rõduplaadi
esisetvas (üldine viga).




Foto 39.
Kaldevalus pragu




Foto 40.
Päärde ülemine osa puudu. Vesi pääseb puidu ja pleki vahele. Igasugu puitvoorderdised ja raamidega kinniehitatud rõdud tuleks avada. Tekitavad paljudes korterites hallitust.




Foto 41.
Kaldevalu pragunenud rõdu otsapoolsest osast.




Foto 42.
Kaldevalu esiserv lahti.



Foto 43.
Uksest paremal kaldevalu puudub.



Foto 44.
Vasakpoolse nurga kaldevalu tõmbi juurest puudulik




Foto 45
Teraspiirde ja põranda kinnituste juurest kaldevalu puudu.



Foto 46
Rõdu kaetud laudisega.




Foto 47
Parempoolse tõmbi juurest kaldevalu puudu.



Foto 48
Kaldevalu praod.



Foto 49
Rõdu põrandaplaadi ülestõste seinale puudulik, vesi pääseb konstruktsiooni.