



1 Vaade Emajõe tänava poolsele aknaga keldriseinale ruumis 04.

Sein on väljapoole vajunud ning vólvi ja keldriseina vahel on pragu.



2 Vaade Emajõe tänava poolsele keldriseinale ruumis 03.



3 Ruumide 03 ja 04 vahele laotud tellistest kandepost.



4 Ruumide 03 ja 04 vahele laotud tellistest kandeposti kõrval on võlvist telliseid välja kukkunud

Võlv tuleb taastada. Ärakukkunud kivid paigaldada tagasi ja praod täita lubimördiga.