

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 6	Tellija viide :	Tellija :	Linn / maakond : TARTU	Tänav :	Asukoht : Hoov
Kuupäev : 4.10.2021	Auto Nr.:	Operaator : Raino Mägitets	Puhastatud :	Kaevuvahe kasutus :	Üldhinne : 0



Ilm : Temperatuur : Vaata suund : Vastuvoolu Vaata põhjus :	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev : K6 Alakaev : K7 KV pikkus : 5,59 m Toru tunnus :
---	--	--

Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp :	Kuju : Läbimõõt : 160 mm Materjal : PVC Pinnatud :
--	---

Märkus :

1:56 m. T - % Tähelepanek

Hinne



0,9 m




5,59 m

0

0

Fotod

Linn : TARTU	Tänav :	Kuupäev : 4.10.2021	Dokumendi Nr.: 6	Toru tunnus :
------------------------	---------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K6_K7_6_134308_1_A.JPG, 00:00:00
0,9m, Uuringu algus



Pilt: K6_K7_6_134407_2_A.JPG, 00:00:46
5,59m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 6

Vaatlus: 1

Kuupäev: 4.10.2021

Vaatleja: Raino Mägitets

Koht:


Tänav:

K6

Algkõrgus: 62,71

K7

Lõpp-kõrgus: 62,61



Toru kuju: Toru kõrgus: 160,00 Toru laius: 0,00

Kat. A: 0,03

Kat. B: 0,045

Kat. C: 0,075

ET

1

Läbivajumised

0,0002

F-toru

0,0001

Isepuh.kat.

A

// Lehekülg: 3