

Paigaldada veesisestusele



1. Veearvestina kasutada kuiva näidikukambriga niiskuskindlat, B mõõtmistäpsusega veearvestit
Soovitav oleks sisseehitatud mudafilriga arvesti kasutamine
2. Veemõõdusõlme torustik ja metallkandurid peavad olema elektrilise maandusega
3. Sõlmes kasutatavad kuulkraanid peavad olema täisavaga