




1. Transiitliini lüliti (vajadusel)	400,600,1000A
2. Haruliini kaitseaparaat	Vähemalt kaks astet väiksem
3. Klemmühendus otse lattidele	
4. Maandusjuhe	Cu 25
5. Termokahanev otsamuhv	Vastavalt kaabli diameetrile