

2. SOOVITUSED KESKKONNA KOHANDAMISEKS JA ABIVAHENDI VALIKUKS

2.1 Olemasolev olukord

Klient elab eramaja hoovis paiknevas majakeses, kus on tuulekoda, üks tuba koos kööginurgaga, WC, duširuum ja saun.

Välisukse ette on paigaldatud lahtiselt osa euroalusest, mis täidab astme ülesannet. See on rulaatoriga liikumiseks mõõtudelt väike ja ebakindel. Majaesine on kaetud unikiviga.



WC ja Duširuum on ligipääsetav, kuid puuduvad toetavad käsipuud. WC potilt tõusmine on raskendatud, kuna WC pott on madal. Duširuumis kasutab klient õuetooli dušitoolina.

