



**Edgar Mägi  
KorstnaProff OÜ  
Pottsepp tase 4.**

**TEGEVUSKAVA  
Vasalemma mõisakooli korstnapitsid**

**Tallinn 2017**

**KorstnaProff OÜ**  
Kirde 1a-3  
61506 Elva  
Reg nr. 11289050  
SEB a/a: 10220062432017  
Swedbank a/a: 221046002566

Mobil: (+372) 5557 9399  
Tel / Fax: (+372) 685 7845  
e-post: [info@kortsnaproff.ee](mailto:info@kortsnaproff.ee)  
koduleht: [www.kortsnaproff.ee](http://www.kortsnaproff.ee)

**SISUKORD:**

**Tegevuskava ja toimingute kirjeldus**

**Ülevaade hetke olukorrast**

**Tegevuskava**  
**Vasalemma mõisakooli korstnapitsid**

Tallinn, 31. mai 2017.a.

**Töö tellija:** Vasalemma vallavalitsus, mida esindab Mart Mets

**Objekti aadress:** Harju maakond Vasalemma vald Lemmaru küla, Vasalemma mõisakool

**Tööde teostaja:** KorstnaProff OÜ, mida esindab Edgar Mägi

**Aadressiga:** Kirde 1a-3, Elva

**Kutsetunnistused:** Korstnapühkija, tase 4 nr 098130, pottsepp, tase 4 nr 120777

**MTR:** EMU000065

**Tööde sisu:** Korstnapitside olukorra kaardistamine ja jooniste koostamine

**Mälestise nimi :** Vasalemma mõisa peahoone, 1893.a, Mälestise registri number 2978

**Mälestise tunnus :** Neogooti silmapaistvamaid ja hilisemaid näiteid Eesti mõisaarhitektuuris

**Mälestise kirjeldus :**

Inglise keskaegseid rüütliilosse imiteeriv, Vasalemma marmorist, põhiplaani ruudulähedane hoone on 2-, osalt 3-korruseline. Kompositsiooni ebasümmeetrilisust rõhutab polügonaalne jõulise maškuliikarniisiga peatorn. Ehitist liigendavad eenduvad ja taanduvad astmik- ning kolmnurkfrontoonidega kroonitud hooneosad ja silmapaistvalt viimistletud raiddetailid: akende jäigad tuadorsimsid ja ehisraamistikud, kolmnurksiiruga teravkaarsed petikniššid, rõdupiirded, gooti fiaalidega kujundatud tornikesed. Rahutut üldsiluetti on püütud tasakaalustada laia korrustevahelise karniisiga, mille mõju kivi halli taustal suurendab katusega kokku kõlav punane plekk-katend. Algselt on hoonel olnud sakmelised telliskorstnad, mis taastati 1990. a-te keskel.

**Korstnapitside seisukord :** Korstnapitsidel esineb varest materjali valikust kahjustusi, korstnapitside müüritised on lagunened ja osaliselt lõõridesse langenud, müüritise külgedel on läbivaid ja pindmisi mõrasi ning tellis on visanud välja kilde (murenened). Kõigil olemas olevatel korstnapitsidel on eelnevalt loetletuist kahjustusi. Osade korstnapitside sisukord on eriti varisemis ohtlik. Korstna pööningu pealses osas on näha müüritisse tehtud auke, põhjust või eesmärki selleks ei oska välja tuua, kuid kindlasti mõjutab antud korstnate kasutus otstarvet (tõmbe nõrgenemine).

**Korstnapitside restaureerimise kirjeldus :** Korstnapitsid on kahjustunud suurel määral, hetkel olemas olevad korstnapitsid lammutada ja rajada nende asemele uued samas stiilis ja ehitusega korstnapitsid. Korstnapitsi ehituseks kasutada ilmastikukindlat ja välitingimustele vastupidavaid põletatud telliseid (n: Lode). Korstnapitsi välismüüritise osa vuukida. Korstnapitsi lõpetuseks kasutada karniisidel tsinkplekist katet, mis paigaldada vastavalt joonisele.

## Ülevaade olukorrast hetkel:







