



MÄRKUSED:

0. Arvestatud ei ole ehituslike kadudega
1. Seinapinda on saanud ehitaja 1,3 korda rohkem
2. Ei ole arvestatud uste piirdeliiste
3. Ei ole arvestatud kiviseintes olevate akende veeplekke
4. Vundamendi kaevab ehitaja lahti 1,2 m sügavuselt, kuid arvestustes soojustaks ja krohviks vundamendi 2,2 m sügavuselt
4. Arvestatud on ka tänavapoolne lahtikaevamine, selle osa pealkiri on eksitav
6. Avatäidete löiku ei suutnudki lahti deshrifeerida

arhitekt

17.11. 2017