



Pildil on joontega ära märgitud sissesõidutee hoovi. Tegemist on freesasfaltiga, mis on mõnest kohast kulunud ja seetõttu ka lohku vajunud. Sellest paremal pool paikneb kunagine muruplats, mis on tänaseks muutunud autode parkimise jaoks aga liiga mudaseks. Pinnase koorimist võiks teostada mullase pinna alal, tee peal sobiks lihtsalt madalamate kohtade täitmine.