

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 4	Tellija viide :	Tellija :	Linn / maakond : TARTU	Tänav :	Asukoht : Hoov
Kuupäev : 4.10.2021	Auto Nr.:	Operaator : Raino Mägitets	Puhastatud :	Kaevuvahe kasutus :	Üldhinne : 3


Ilm : Temperatuur : Vaad. suund : Vastuvoolu Vaad. põhjus :	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev : K4 Alakaev : K5 KV pikkus : 0,00 m Toru tunnus :
---	--	--

Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp : taksitus torus	Kuju : Läbimõõt : 150 mm Materjal : Betoon Pinnatud :
--	--

Märkus :

1:50 m. T - % Tähelepanek

Hinne



0



0 m


3



0 m

Fotod

Linn : TARTU	Tänav :	Kuupäev : 4.10.2021	Dokumendi Nr.: 4	Toru tunnus :
------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K4_K5_4_131705_1_A.JPG, 00:00:00
0m, Uuringu algus



Pilt: K4_K5_4_131730_2_A.JPG, 00:00:03
0m, Uuringu lõpp / kaamera ei pääse edasi