




Märkused:

1. Kaabli redelite potentsiaaliühitluse juhi ristlõige valida vastavalt jaotuskeskuse PE-soone ristlõikele.
2. Kõik potentsiaalühendused peamaanduslatile teostada kolla-rohelise isolatsiooniga juhtmega MK.
3. Seadmete ja torustike tarandid ühendada koos seadmete ja torustikega peamaanduslatile.
4. Vältida galvaanilise elemendi tekkimist eri metallide vahel.
5. Maanduspaigaldise maandustakistus vastavalt puutepingele 50V.