

D. FOTOD



Foto nr 1 Vaade lõunast. I



Foto nr 2. Vaade lõunast,
Nurgarustika. Soklilaud on ~10 cm tänavakivist



Foto nr 3 Luugi seinakinnitus



Foto nr 4. Vassaadi peauks.



Foto nr 5. Puudub linkkäepide ja lukusilt.



Foto nr 6. Ümarnurgaga soklilaud.



Foto nr 7. pool olev kinniehitatud uks sobimatute laudadega.



Foto nr 8. Puudub alumine osa vihmaveerennist



Foto nr 9. Lagunenud sokkel, pool.. Vihmaveetoru alumine osa on vandaalide poolt kahjustatud.



Foto nr 10. Vaade põhjast,



Foto nr 11. Vaade põhjast, 1



Foto nr 12. Põhjapool soklilaud puudu, paremal pool säilinud ca 2 m pikkuselt.



Foto nr 13 Põhjapool soklilaud puudu, nurgakivid puuduvad



Foto nr 14. Aknaalused laudad puuduvad, alumine palk kahjustustega.



Foto nr 15.

pool on säilinud aknaluuk koos manustega.



Foto nr 16 Nurgarustika lagunenud, vihmaveerenni alumine osa puudub




Foto nr 17. Luugi sepistatud latthing hingetapiga.



Foto nr 18 Vaade Hilisem tuulekoda ja katuse väljaehitus.



Foto nr 19. Vaade idast. Keskmise väike aken on algne, säilinud koos sepismanustega. Aknaalune osa ja sokkel on kaetud kitsa rõhtlaudisega.



Foto nr 20. Vana aken lähivaates.



Foto nr 21. Sama akna klaasid on kinnitatud liistudega.



Foto nr 22. Säilinud aknaluugid koos sepismanustega.



Foto nr 23. Säilinud aknaluugid koos sepismanustega.



Foto nr 24. Aknaluugid.



Foto nr 25. Luugi hingetapp



Foto nr 26 Idapool olev puidust välistrepp ja horisontaalne sobimatu laudis. Vanad postkastid vahetada välja ja leida sobivam koht.



Foto nr 27 Vaade kagust



Foto nr 28 Vaade lõunast. Seinal on nähtav kunagine juurdeehitus. Otsaviilu all olevatele „silmakujuliste“ aknaavadele paigaldada aknaraamid ja piirdelauad või ainult klaasida. Seinal hulgaliselt mittevajalikke kaableid



Foto nr 29 Vaade lõunast. Sein lähivaates. Otsaviilu ehislõikelise otsaga lauad vajavad viimistlemist.



Foto nr 30. Vaade lõunast. Sein lähivaates. Nähtav kunagise juurdeehituse koht.