



Foto 1. krt.4 Puitraamidega aknad, rõdu otsasein seestpoolt.



Foto 2. krt 4. Rõdupõranda välisserv lagunenu



Foto 3. krt 4 Laes pudenemisohtlikud betooni tükid.



Foto 4. krt 6 Välispiirde kõrgus 77cm. Alla normi.



Foto 5. krt 6 Välispiirde kõrgus pole normidele vastav tänu põrandale paigaldatud puitresti tõttu.



Foto 6. krt 7 Põranda kaldekihis pragu, põranda ja seina liitekoht pole veekindel, vesi võib pääseda konstruktsioonidesse ja tekitada alumise korruse korteris vee ja niiskuse kahjustusi.



Foto 7. krt 12 Puidust tehtud otsasein.



Foto 8. krt 12 Välispiirdel puuduvad alumised metallist L nurgad mille külge peaks pruss kinnituma, pruss on paigaldatud nurgikutega metallpostide külge.



Foto 9. krt 21 lagi avariiline, lae välisservast on kukkunud betooni ja armatuur on nähtaval.



Foto 10. krt 24 Kinni ehitatud rõdu, raamideta klaasid.



Foto 11. krt 25 Põranda kaldekihis praod. Põrand on ehitatud umbseks.



Foto 12. krt 28 Päärde post on läbi roostetanud. Kinnituskoht põrandaga puudub.



Foto 13. krt 28 Aknapleki ja akna ümbrus tihendamata, vesi/niiskus võib pääseda konstruktsioonidesse.



Foto 14. Krt 28 Puudub rõduukse plekk, kaldekihis on praod ja ukseümbrus ei ole vee- ega niiskusekindel.



Foto 15. krt 28 Põranda välisservas kukkumisohtlikud betoonitükid.



Foto 16 krt 36 Laes pudenemisohtlikud tükid.



Foto 17 krt 36 Välispiirde alumine L raud läbi roostetanud.



Foto 18. krt 37 Avariilises korras lagi, rõdu tuleks ajutiselt toetada ja hiljem täielikult uus rõdu teha.



Foto 19. krt 37 Põranda kaldekihis praod.



Foto 20. krt. 37 Rõdu ukseümbrus pole tihendatud, niiskus ja vesi võib pääseda konstruktsioonidesse.



Foto 21 krt 38 Laest betooni pudenenud, armatuur nähtaval.



Foto 22. krt. 38 Ilma varikatuseta rõdu, vahesein naaberrõduga tehtud puidust.



Foto 23. krt 44 Laest pudenenud betooni, armatuur nähtaval, praod.



Foto 24. krt 44 Lae välisserv lagunenud, betooni on pudenenud ja armatuur on nähtaval.



Foto 25. krt 52 Lae välisserv lagunenud, betooni on pudenenud ja armatuur on nähtaval.



Foto 26. Lagunenud rõdupõranda paneelide vahelised vuugid on lagunenud.



Foto 27 ühekordsed rõdud kaetud otstest plekiga täies ulatuses alt-üles.



Foto 28. Kahekordsed rõdud, kus põrandal 2 paneeli ning paneelide vahel vuuk ning vahesein