

aia fotod



Foto 1 – Lagunenud nurk 1



Foto 2 - Lagunenud nurk 2



*Foto 3 - Paekivi vundament, originaalne tellis lagunened*



*Foto 4 - Osa aiast on tänava poole viltu vajunud*



Foto 5 - Jalgvärv



Foto 6 - Jalgvärav



*Foto 7 - Tänavalt vaadates jalgväravast parempoolne aia osa on tänavpoole välja vajunud.*



Foto 8 - Külje osal (pügikasti taga) puudub paekivist vundament ja on ehitatud hiljem.



Foto 9 - Aia metallist vaheosad