



Foto 1 Esikülje vaade Luise tn. poolt



Foto 2 Vaade hoovist



Foto 3 Esikülje pööningu katuseakna lähivaade



Foto 4 Sama. Viiluseina rikkaliku saelõike ornamentikaga konstruktsiooni vaade.



Foto 5 Elamu viiluseina räästa lähivaade. Müürlati ja vahepärlini otsad on profileeritud.



Foto 6 Sama . Vaade küljelt ja alt.





Foto 7 Esikülje ukse vaade.



Foto 8 Sama. Sepistatud varikatuse vaade.



Foto 9 Esikülje ukse vaade seestpoolt.



Foto 10 Esiukse uksetahvli detaili lähivaade.



Foto 11 I korruse aknapealse karniisi vaade



Foto 12 Sokli vaade Luise tn. poolt





Foto 13 Vaade soklile hoovist.



Foto 14 Sokli lähivaade Luise tänavalt. Veelaud, alumised palgikorrad ja kattelaudis on tugevalt seenkahjustatud.



Foto 15 Otsaseina sokli vaade Kristiine poolt. Sokli krohviparandused on tehtud tsementmördiga



Foto 16 Sama lähivaade. Paekivil on suured külmakahjustused.



Foto 17 Sokli vaade hoovist.



Foto 18 Katuse vaade hoovist





Foto 19 Katuse vaade. Algsed korstnapitsid on hävinenud.



Foto 20 Katussekatteks olev eterniitplaat on täielikult amortiseerunud.



Foto 21 Katuseharja lähivaade



Foto 22 Pööningu üldvaade. Korstnajakalad on tugevalt pigitunud ja tuleohtlikud.



Foto 23 Oskamatult ehitatud tugistik pööningul.



Foto 24 Sarikate tugipostid on hilisemad. Ehitusaegne katuse kandekonstruktsioon on hävinenud.





Foto 25 Nivendikonstruktsiooni lähivaade.



Foto 26 Trepikoja seina nivendi kammitsa vaade.



Foto 27 Algse vahelae vaade altpoolt. Vahelael on suured niiskuskahjustused.



Foto 28 I korruse trepikoja lae vaade. Säilinud on algne lubikrohv ja väike peegelvõlv.



Foto 28 II korruse trpikoja lae vaade. Säilinud on algne profileeritud laudadest laelaudis.



Foto 30 Tagumine trepikoda. Vaade trepi vahemademe seenkahjustustele (*Merylius Lacrymans*).





Foto 31 Sama. Vaade altpöolt



Foto 32 Sama. Vaade II korruselt.



Foto 33 Tagatrepi vaade pööningult.



Foto 34 Sama. Marsitala ja käsipuu vaade.



Foto 35 Algne pööningu uks. Pöönadega uksele on säilinud klapplukk.



Foto 36 Keldri üldvaade. Kaaslaudisel ja vahelae taladel on liigniiskusest tekkinud puiduseene *Coniophora Puteana* (majamädik) kahjustused.