

Tere

Soovime hinnapäringut, et saada hinnang ja maksumus allpool kirjeldatud puuduste parandamiseks. Palume ka professionaalset arvamust selle kohta, kas kirjeldatud vead on parandamist vajavad ja millised oleksid võimalikud lahendused.

1. Rikutud puitpõrand

Koristustööde käigus avastasime järgmised puudused puitpõrandas:

- **Toa põrandal:** Keset põrandat on suur kriim, mida välja lihvida ei ole võimalik.
- **Laste- ja töötoas:** Põrandalauad on lihvimise käigus kahjustatud, faasid on maha lihvitud.
 - Vastavalt põranda viimistleja sõnadele oli kriim juba olemas enne nende tööde algust.
 - Lastetoas on radiaatoritest ehitustööde käigus põrandale voolanud tumedat vedelikku, mis tekitas tumeda laigu. Selle eemaldamiseks lihviti põrandat liiga sügavalt, mistõttu on faasid kadunud.

Soov: Tellija ei aktsepteeri rikutud põrandat ning soovib, et põrand parandataks. Võimalik lahendus on kahjustatud põrandalaudade asendamine ja viimistlemine, et saavutada sarnasus olemasoleva põrandaga.

Eeldatav töömaht ja maksumus:

- Rikutud põrandalaudade eemaldamine ja uute paigaldamine (~4 m²).
- Liistude osaline eemaldamine ja tagasi panemine (~25 jm).
- Viimistlustööd kahjustatud alal.

2. Lastetoa ja töötoa vaheline uks

Avastatud puudused ukse juures:

- Ukse kinnises olekus on ülemine ja alumine serv erineval tasapinnal.
- Uks hõõrub ülanurgast vastu lengi, mistõttu ei liigu sujuvalt.
- Uksel on alt lahti tulnud saarespoon, mis vajab liimimist.

Soov: Palun hinnake, kas tegemist on puudustega, mis vajavad parandamist, ja kui jah, siis milline oleks tööde maksumus?

Eeldatav töömaht ja maksumus:

- Ukse reguleerimine, et see ei hõõruks lengi vastu.
- Spoonitud ala liimimine ja vajadusel viimistlemine.

Lisad:

Kõik puudused on dokumenteeritud fotodega:

- **Põrand:**

- Pilt 1: Suur kriim põrandal (pole lihvitav).
- Pilt 2: Mahalihvitud faasid töötoas (parandamata).
- Pildid 3, 4, 5: Näited lastetoea põrandalauast, kus faasid on kahjustatud (vajab parandamist).

- **Uks:**

- Pilt 1: Uksepragude erinevus sulgemisel.
- Pilt 2: Ukse alumise nurga eemal lengist.
- Pildid 3 ja 4: Detailid hõõrumiskohast ja spooni lahti tulnud osast.

Palume kiiret tagasisidet ja hinnapakkumist tööde teostamiseks. Kui vajate täiendavat infot või täpsustavaid mõõtmisi, andke palun teada.


Pilt 1: Sagav kriim põrandal, mida valja lihvida pole võimalik



Pilt 2: Faas maha tihvitud tootoas (ei paranda)



Pilt 3: Taetikut maha tihvitud faasid tastetoas (parandada)



Pilt 4 ja 5: Naidis mahalihvitud faasidega porandalaudadest lapsetoas




Pilt 1: Poora tahelepanu ukseprao erinevusele Olemises servas



Pilt 2: Detail ukse alumisest nurgast. Uks kinnises olekus ei ole alumises osas lengiga tasa, eendub toa poole. Olemine nurk samas on tasa lengiga.



Pilt 2: Detail ilmemisest nurgast, uks kinnises olekus



Lastetoa ja tootoa vaheline uks hoorub ulanurgast vastu lengi, ukse lavi on uhest nurgast ohus

Eeldatav parandamise hind:

Mida peab tegema ja kas on üldse viga?

Pilt 1: Poora tahelepanu ukseprao erinevusele Olemises servas



Pilt 2 Uks kaib vastu lengi



Pilt: Detail ülevalt ja alt. PS uksele on saarespoon toode kaigus tulnud alt lahti, vajab liimimist

