

Energiaring OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I064

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **ER-23-00395/1** Kuupäev: **22.04.2023**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0174854**

Auditi läbiviimise aeg: 19.04.2023

Omanik

Valdaja

Käidukorralda

Projekteerija	Nimi: Teadmata, Osaühing KARLMARK
	Registrikood: , 10871026
Ehitaja	Nimi: Teadmata, Osaühing KARLMARK
	Registrikood: , 10871026
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: Energiaring OÜ
	Mõõtearuande number: 23-652

Elektripaigaldise andmed

Asukoht (aadress): Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik,

Nimetus: Korterelamu ühiskasutuses osa

Liik: 2. liigi elektripaigaldis

Ehitamise/renoveerimise aasta: 1997, 2013

Liitumisdokument: Võrguteenuste lepingud nr 30151327 ja 30151330

Liitumispunkt/toitepunkt: Hoone peakilbid

Peakaitsemed: Alajaamas nr 970 (pole ligipääsetav)

Nimivool (A): Pole teada

Nimipinge (V): 230/400

Juhistiküsteem: TN-C-S

Toitekaabel, muud parameetrid: 2(4x95 Al+50 cu)

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Ühiskasutuses osa elektripaigaldis

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-EN 50110-1, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EEI-3,

Tähistused: *V* - vastab nõuetele, *MV* - mittevastavus, *O* - oluline puudus, *OO* - otsene oht, *X* - nõuet ei rakendata

1	Käidukorraldus	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	17	Madalpingejuhistikud	V
3	Käidukava, selle täitmine	X	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	MV	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	V	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	V	21	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	MV
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	MV	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	MV	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	V	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	X	29	Eripaigaldised	X
15	Välistoime arvestamine	V			

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

1. Peakaitseid paiknevad alajaamas, juurdepääs puudub, suurus teadmata;
2. Paigaldisel pole käiku viidud paigaldatud rikkevoolukaitselülitid, pistikupesade liinid pole nendega täiendavalt kaitstud - EVS-HD 60364-4-41 p 411.3.3, 415.1;
3. Hoonel puudub korduvmaandus;
4. Garaaži kilbis puudub elektriskeem, kasutusel tundmatu karakteristikuga 3F kaitselülitid, mida saab faasi kaupa lülitada. Pole sobivad 3F pistikupesa kaitseks. Soovitav kilbi vahetus koos sisuga. - EVS-EN 50110-1 p 4.7;
5. Garaažis kuplita valgusti - SeOS prg 5 lg 1

Otsus: Elektripaigaldis ei vasta kehtestatud ohutusnõuetele ega ole ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu

Järgmise auditi läbiviimise aeg: -

Juures viibis: Ants Aasma

Ekspert: Hillar Kalmet, +372 502 4913

Energiaring OÜ
Vahenurme talu, Viti küla, Harjumaa
tel 5146200
ants.morel@gmail.com

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>