


VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 3	Tellija viide :	Tellija :	Linn / maakond : TARTU	Tänav :	Asukoht : Hoov
Kuupäev : 4.10.2021	Auto Nr.:	Operaator : Raino Mägitets	Puhastatud :	Kaevuvahe kasutus :	Üldhinne : 0

Ilm : Temperatuur : Vaad. suund : Allavoolu Vaad. põhjus :	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev : K1 Alakaev : OK KV pikkus : 4,27 m Toru tunnus :
Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp :	Kuju : Läbimõõt : 160 mm Materjal : PVC Pinnatud :	
Märkus :		

1:50 m. T - % Tähelepanek

Hinne



Fotod

Linn : TARTU	Tänav :	Kuupäev : 4.10.2021	Dokumendi Nr.: 3	Toru tunnus :
------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K1_OK_3_125737_1_A.JPG, 00:00:00
0m, Uuringu algus



Pilt: K1_OK_3_125814_2_A.JPG, 00:00:27
4,27m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 3

Vaatlus: 1

Kuupäev: 4.10.2021

Vaatleja: Raino Mägitets

Koht:

Tänav:

K1

Algkõrgus: 0,00

OK

Lõpp-kõrgus: -0,04

Kõrgus(m.)

1 : 20

Kalle (%)
Mõõdetud: -0,9
Vajalik: -0,58

F-vajumine

A B C D

Arvutatud kõrgus

Toru (joonis)

Kat. A

Kat. B

Kat. C

Väljas A

Väljas B

Väljas C

Kaevuvahe pikkus: 4,27

0,0 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 (m.)

1 : 22

Toru kuju: Toru kõrgus: 160,00 Toru laius: 0,00

Kat. A: 0,03

Kat. B: 0,045

Kat. C: 0,075

ET

1

Läbivajumised

0,0061

F-toru

0,0014

Isepuh.kat.

A

// Lehekülg: 3