

Inspecta Estonia OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekterimisasutus I002

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. Kuupäev: **15.03.2019**

Paigaldise registreerimisnumber

Auditi läbiviimise aeg: 12.03.2019

Omanik	Nimi: Tori vald, Sauga alevik, korteriühistu
	Registrikood: 80341726
	Aadress: Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik,
	Telefon:
	E-post:
Valdaja	Nimi: Tori vald, Sauga alevik, korteriühistu
	Registrikood:
	Aadress: Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik,
	Telefon:
	E-post:
Käidukorraldaja	Nimi: Pole nõutud
	Isikukood: -
	Telefon: -
	Pädevustunnistus: -

Projekteerija	
Ehitaja	
Kontrollmõõtmised	

Elektripaigaldise andmed
Asukoht (aadress): Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik,
Nimetus: korterelamu ühiskasutuses osa
Liik: 2. liigi elektripaigaldis
Ehitamise/renoveerimise aasta: 2006
Liitumisdokument: OÜ Elektrilevi võrguleping
Liitumispunkt/toitepunkt: kaablikingadel liitumiskilbis
Peakaitsemed: kaitselüliti
Nimivool (A): 80
Nimipinge (V): 400/230
Juhistiküsteem: TN-C-S
Toitekaabel, muud parameetrid: maakaabel AXPk 4x50

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): korterelamu ühiskasutuses osa (toide, PJK, tehniline

ruum-soojasõlm, trepikoda)

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8)

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Käidukorraldus	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	17	Madalpingejuhistikud	MV
3	Käidukava, selle täitmine	X	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	X	21	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	X	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	V	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	V	29	Eripaigaldised	X
15	Välistoime arvestamine	V			

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Kilbi skeem vajab ajakohastamist. El boilerid enam ei ole, kaablid küll isoleeritud ja kaitselülitid väljalülitatud, kuid lahtiselt tehnilises ruumis-mõttekas lahti ühendada ja kasutuselt üldse ära võtta

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 03.2029

Juures viibis:

Ekspert:

Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi tn 8, Tallinn
tel 659 9470
estonia@kiwa.com

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.tja.ee>