

Lisa 2

hoone asendiplaan ja olemasoleva seisukorra fotod

Asendiplaan Maa-ameti Geoportaalist, mitteametlik väljavõte



Fotod

30.01.2020, Muinsuskaitseameti fotokogu, kui ei ole märgitud teisiti



1. Hoone äärne läänefassaad. Alumise korruse kaks keskmist akent on puidust, teised on sobimatud plastikaknad.



2. Hoone tänava äärne lõunafassaad, vaade edelast. Näha vertikaalsete pilastrite ja horisontaalse vahevööga fassaadi liigendus, alumises osas vahetatud laudis, eemaldatud stardilaud ja jätkatud pilastrid, plastikaknad ja akende ümbruse dekoor.



3. Hoone hoovipoolsed ida- ja põhjafassaadid, vaade kirdest. Parempoolsel põhjafassaadil näha krohvimata sokliosa.



4. Vaade hoovifassaadile lõunast. Näha sobimatust materjalist ning -kujundusega välisüksed ja varikatused, sobimatu kaarja kujuga varikatus, keskmised ruudukujulised plastikaknad ja erineva profiili ning laiusega fassaadilaudis.



5. Põhjafassaadi ilma krohviivimistluseta säilinud dekoratiivse vuugiga maakivisokkel, mille kohal on sellega samas tasapinnas asetsev puidust stardilaud. Foto: Üllar Alev, 22.06.2020



6. Aknaümbruse dekoor. Profileeritud ülakarniis koos saelõikeliste ehiskonsoolide ja sileda profiiliga piirdeliistudega. Paremal pool näha ka laiem, algupärane seinalaudis. Foto: Üllar Alev, 22.06.2020