

Alles on jäetud vaid siia väike
osa katuseplekki, mis tänava poolt vaadatuna
jätab mulje nagu ülemine osa on kaitstud vihma eest

See lisasein ülemine osa (2 maja ühine kaasomand)
(teise tagumise seina vastas) oli kunagi ülevalt kalde
all ja tsementeeritud, samuti oli
seal teatud osas katuseplekk.

Täna on võetud lisaseinast ülevalt 3 paekivi rida ära ning
tekitatud tagumise maja seina auke, mis on hakanud vihma läbi laskma
ning kahjustanud tagumise maja alumise korruse siseviimistlust

Paekivide ridade ära võtmisest pole tagumist maja
mille fassaadi on kahjutatud (ülemine osa on mördiauke täis)
TEAVITATUD

2,8m

7,3 mm

0,65mm



3 ülemist paekivi rida ca 0,5-0,6m ära lõhutud



Lõhkumise tulemusena on tekkinud teise
maja fassaadi mördi juurde augud



Tagumine seina osa , mis paistab tänava poolt
on jäetud lõhkumata, ja plekk ka peale



Keskelt on näha värske lõhkumine,
kus sideaine (mördi) osa pole veel määrdunud