

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDITProtokolli nr. **ER-23-00732** Kuupäev: **14.07.2023**Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0178885**

Auditi läbiviimise aeg: 20.06.2023

Omanik	Nimi: Mustvee vald, Mustvee linn,	korteriühistu
	Registrikood:	
	Aadress: -	
	Telefon:	
	E-post:	
Valdaja	Nimi: Mustvee vald, Mustvee linn,	korteriühistu
	Registrikood:	
	Aadress: -	
	Telefon:	
	E-post:	
Käidukorraldaja	Nimi: Puudub	
	Isikukood: -	
	Telefon: -	
	Pädevustunnistus/kutsetunnistus: -	

Projekteerija	Nimi:
	Registrikood: -
Ehitaja	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor:
	Mõõtearuande number: 23-365

Elektripaigaldise andmed	
Asukoht (aadress): Jõgeva maakond, Mustvee vald, Mustvee linn,	
Nimetus: Mustvee,	korterelamu ühiskasutuses olev elektripaigaldis
Liik: 2. liigi elektripaigaldis	
Ehitamise/renoveerimise aasta: Teadmata	
Liitumisdokument:	
Liitumispunkt/toitepunkt: Transiitkilp	
Peakaitssmed: Sulavkaitssmed	
Nimivool (A):	
Nimipinge (V): 230/400	
Juhistiküsteem: TN-C	
Toitekaabel, muud parameetrid:	

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Korterelamu ühiskasutuses olev elektripaigaldis; s.h. kaabelühendused, peakilp, korrusekilbid, potentsiaaliühtlustus

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-EN 50110-1, EEE, EVS-EN 61140

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Käidukorraldus	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	17	Madalpingejuhistikud	O
3	Käidukava, selle täitmine	X	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	O	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	X	21	Jaotlad ja jaoturid	MV
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	X	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	O	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	V	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	X	29	Eripaigaldised	X
15	Välistoime arvestamine	V			

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Peakilp PJK:

- Skeem puudub, tuleb koostada. Teadmata liitumispunkt, peakaitse, toitekaabel, pumbamaja toide (EVS-EN 50110-1 p 4.7);
- Juhul, kui elamu peakaitse on üle 100 ampri, peab elektripaigaldisele olema määratud kompetentne kasutamise järelevaataja (käidukorraldaja) (SeOS § 6 lg 2 p 4, 5, määrus nr 74 § 5);
- PJK nimi puudub (EVS-EN 50110-1 p 4.7);
- Tähistused puuduvad (EVS-EN 50110-1 p 4.7);
- Pingestatud osad on puudutatavad/puutekaitses puuduvad (EVS-HD 60364-4-41 p 412.2);
- Kilp on vaja puhastada tolmust ja prahist (EEI 3-8 p 801.3, EVS-EN 61439-3);

Üld elekter (kommunaal osa):

- Osadesse keldriboksidesse on veetud korteritest ajutine elektritoide, mis ei vasta nõuetele ja on ohtlik (EVS-HD 60364-5-51 p 511);
- I trepikoja keldris on tundmatu pingestatud juhe (EVS-HD 60364-4-41 p 412.2);

Trepikodade kilbid:

- Korrusekilpide magistraalklemmide katted ei taga kaitset otsepuute eest. Pingestatud klemmid on katte kõrvalt puudutatavad (EVS-HD 60364-4-41 p 412.2);
- Kilpide ustel puuduvad lektriohutuse tähised, "OT" sümbolid (EVS-EN 50110-1 p 4.7);
- Kilbid on vaja puhastada tolmust ja prahist (EEI 3-8 p 801.3, EVS-EN 61439-3);
- Kilbid on lukustamata.

Otsus: Elektripaigaldis ei vasta kehtestatud ohutusnõuetele ega ole ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu

Järgmise auditi läbiviimise aeg: -

Juures viibis:

Ekspert:

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>