

Muru
(külvinorm 20...30 g/m²)

Haljasala taastamine

Kasvupinnas 15 cm

Märkelint "Kanal"

Isevolne
kanalisatsioonitoru

Aluskiht

Märkelint "Vesi"

Isoleeritud signaalkaabel

Vektoru

Täitepinnas

Liivast algtäide

Märkelint "Survekanal"

Isoleeritud signaalkaabel

Survekanalisatsioonitoru

Aluskiht

Hakkepuidu multš
min. 5 cm

Multškatte taastamine

Täitepinnas

Märkelint "Survekanal"

Liivast algtäide

Isoleeritud signaalkaabel

Survekanalisatsioonitoru

Aluskiht

Märkelint "Vesi"

Isoleeritud signaalkaabel

Vektoru

Tihe asfaltbetoon AC 12 surf
bituumeni mark 70/100
h= 6 cm

Ühekihilise asfaltkatte taastamine

Fraksioneeritud lubjakivikillustikust alus
fr. 32...63 mm, kiilutud fr. 8...16 mm,
E_f ≥ 170 MPa
h=25 cm

Dreenkiht keskliivast
k_f ≥ 1,0 m/d (k=0,98)
h ≥ 20 cm

Märkelint "Vesi"

Isoleeritud signaalkaabel

Vektoru

Täitepinnas

Liivast või kruusast
lõpptäide k_f ≥ 0,5 m/d (k=0,98)

Märkelint "Survekanal"

Liivast algtäide

Isoleeritud signaalkaabel

Survekanalisatsioonitoru

Aluskiht

Toru soojustamine

Soojustusplaat:
Haljasalal: XPS200, 50mm
Teetalal: XPS400, 50mm

Liivast algtäide

Soojustatav toru

Aluskiht

MÄRKUSED:

- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
- Ühikuta mõõdud on meetrites.

 KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee Vastutav spetsialist	Tellija AS Emajõe Veevärk			Töö nr. 021/2025	
	Projekt Keskuse tee 2a kinnistu liitumistorustikud			Aadress Rämsi küla Elva vald Tartu maakond	
Projekti juht Lauri Aim	Joonis Kaevikute tüüpristlõiked ja katete taastamine			Stadium Tööprojekt	
Projekteerija Siim Sisask	Fail 0212025_TP	Kuupäev 10.04.2025	Mõõt 1:25	Joonis VK-6-02	Versioon v01