

MÄRKUSED

1. Peamaanduslatt ML - Cu 50x8 mm, l=250 mm. Maanduslatile jätta 30% varu.
2. Peamaanduslatt kinnitada isolaatoritele kilbiruumi seinale.
3. Ühendused maanduslatidega teha kolla-roheline isolatsiooniga juhtmega PK või MK.
4. Potensiaalide ühtlustamiseks torustike maandamisel ühendada ka nende tarindid maandusseadmega.
5. Metallist veetoru sisendi korral veemõõtja sillata.

	Valmis pakkumiseks			
Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev