
N
S
2H
E
18
Kill
35.75
35.97
35.94
Aj
35.78
36.00
35.95
35.84
36.10
36.08
36.15
36.09
35.91
35.87
35.62
Kill
35.71
35.95
36.12
35.99
36.07
36.09
38,49
4H
E
35.88
36.23
36.14
36.11
36.12
36.03
36.11
36.05
36.09
36.08
36.59
Kill
36.13
36.15
36.78
36.79
36.07
36.19
36.80
36.12
36.21
35.89
36.04
36.02
36.22
37.03
37.01
37.05
37.16
37.04
36.74
36.73
36.84
37.17
37.12
Y= 534950
X= 6579300
X= 6579400
Y= 535050

38,49
4H
E
50.00
Kill
Kill
A
B
35.84
36.10
36.08
36.15
36.09
35.91
35.87
35.62
36.12
35.95
35.71
35.99
36.07
36.12
36.09
35.88
36.03
36.23
36.14
36.11
36.12
36.11
36.05
36.09
36.08
36.59
36.13
36.15
36.78
36.79
36.07
36.19
36.80
36.93
36.12
35.89
36.21
36.04
36.02
36.22
37.03
37.01
37.17
37.12
37.05
37.16
37.04
36.74
36.73
36.97
36.84
Y= 534950
X= 6579300


N
S
2H
E
18
Kll
Aj
38,49
4H
E
Kill
Kill
Kill
Y= 534950
X= 6579400
Y= 535050
X= 6579300