








Astmete mõõdud kontrollida üle objektil peale kandurite paigaldust, siis saab astmed mõõtu saagida!

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	A315	Aste sirge	1
2	A310	Aste sirge	9
3	A311	Aste	1
4	A314	Aste	1
5	A312	Aste	1
6	A313	Aste	1

DS	FINISH:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	REVISION	
	NAME	SIGNATURE	DATE				TITLE: Trepiastmed
DRAWN							
CHK'D							
APPV'D							
MFG							
Q.A				MATERIAL:		DWG NO. A420	A3
				WEIGHT:		SCALE:1:25	SHEET 1 OF 1