

MÄRKUSED JA NÕUDED:

1. Potentsiaaliühtlustuslatt paigaldada PJK kõrvale seinale isolaatoritele.
2. Kaitsejuhina kasutada kolla-rohelist isolatsiooniga juhet PK/MK.
3. Kõik paigaldatavad seadmed ja kilbid ühendada uuele lisa potentsiaaliühtlustuslatile.
4. Metallist veetoru sisendi korral veemõõtja sillata.
5. Maanduslattidel peab olema 30% reservruumi.
6. Paigaldatavatel seadmekilpidel teostada potentsiaaliühtlustus vastavalt tootja juhistele
7. Hoone raudbetoonkonstruktsioonide armatuur ühendada kokku maanduskontuuriga.

			Tellija
			Omanik
.	.	.	Peatöövõtja
Ver nr	Kommentaar	Muudatuse kuupäev.	Peaprojekteerija Re(

Projekt	eramu elektripaigaldis					
Joonis	Maandamiste struktuurskeem					
Tugevvoolu osa		Koostamise kuupäev 21.06.2023		Köide 1	Versioon 1	Formaat A3
Eriosa EL	Keel EST	Mõõtkava 1:100	Staadium Põhiprojekt	Töö nr	Joonise nr 7-02	Leht(i) 1(1)