

Penoplast kleebitakse sokli vundamendi külge soojustatakse 40 cm sügavuseni maapinnast
jm

7,3

4,6

5,3

4,9

3,5

7,4

Kokku

33

Sellest katub дренаazi kaevetööde 23,5

Täiendavad kaevetööd 9,5