


LÕPUMAST



- 1. LÕPUTRAAVERS
- 2. RIPPISOLAATOR ANKRUKLEMMIGA
- 3. TÕMMITS Fe 25 (ARV, LÕPUMASTIL VÄHEMALT 2, VASTAVALT JÕULE, KINNITUS JOON. 19)
- 3. TÕMMITSAISOLAATOR (VÕIB ÄRA JÄÄDA, KUI TÕMMITS ON MAANDATUD)
- 5. TUGISOLAATOR
- 6. TÕMMITSA KINNITUSSÖLM

Märkused:

- 1. Toe puhul kontrollida masti tugevust toe kinnituskohas.
- 2. Traavers ja tõmmits paigaldada vastavalt pealiini suunale.
- 3. Lülitusaparaadid paigutada traaversite vahele masti tippu.
- 4. Tõmmits kinnitada maasse mastist kaugusega 4,4m.

Lõpumast

M