




Märkused

1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
2. Ühendused teostada kolla-rohelise juhtmega H07Z-K. Peamaanduslatile jätta 30% varu.
3. Kõik ühendused teha poltliite või mõne muu töökindla liite abil.
4. Potentsiaalide ühtlustamiseks torustike maandamisel ühendada ka nende tarindid maandusseadmega.

Viide:		Init.	Kuupäev
TÖÖ NIMETUS:			
AADRESS:			
TELLUJA:			
JOONIS:	Potentsiaalühtlustuse skeem		MÕÖTKAVA:
PROJEKTEER:		MÄRKUSED:	
PROJEKT:		LEHT/LEHTI	1/1
KINNITAS:		STAADIUM:	PP
		KUUPÄEV:	07.09.2018
		KODE/OBJEKT	1/1
		GRUPP:	EL
		JOONISE NUMBER:	501