



Märkused:

1. Kõik elektriseadmete normaalselt voolu mittejuihvad metallosad maandatakse kaabli eraldi soone PE (kollaroheline) abil, mis ühendatakse jaotuskeskuse peamaanduslatile.
2. Kõik hoone metallkonstruktsioonid- ja metalltarnidid, samuti metalltorud ühendada Cu-6-ga elamu peamaanduslatiga.
3. Kõik potentsiaaliühendused peamaanduslatile teostada kollarohelise isolatsiooniga juhtmega MK.
4. Maanduspaigaldise maandustakistus mitte üle 30 oomi, vajaduse korral lisada elektroode.