

Täpsustav info.

Harjapärilin on kohati ära vajunud ja osad sarikad on samuti ajapikku ära vajunud. Visuaalsel vaatlusel on nad terved aga töö käigus võib tulla vajadus mõnda tugevdada, välja vahetada või tõsta. Kindlasti tuleb kogu katus üle rihtida. Rooviks on 25 – 32 mm x 100 - 140 mm laud, mis on valdavalt heas seisukorras. Kõige ülemised, harja tipus olevad roovid on kohati värvi muutnud, kuna harjaplekki aastaid ei olnud. Seega nende tegelikku seisukorda ei tea ja seega võivad nad vajada väljavahetamist. Katuse otstes olev tuulekasti osa ulatub maja seinast välja ca 70 cm ja nende kandekonstruktsioon vajab uuendamist. Kaasaarvatud kogu tuulekasti laudis tuleb välja vahetada. Kõik puitmaterjal peab olema töö tegija poolt. Uued piksevardad tuleb paigaldada ja ühendada olemasoleva maandustraadi külge.