

MÄRKUSED:

1. Ühendused peamaanduslatiga teha kolla-rohelise isolatsioon juhtmega MK.
2. Potentsiaalide ühtlustamiseks torustike maandamisel ühendada ka nende tarindid maandusseadmega.
3. Metallist veetoru sisendi korral veemõõtja sillata.
4. Hoonepeamaanduslat paigaldada elektrikilbi kõrval või kilbis.

