




MÄRKUSED

1. Maanduskontuuri maandustakistus $< 30 \Omega$.
2. Ühenduste teostamisel lähtuda täht-topoloogiast st vältida kinniste ahelate tekitamist.
3. Kõik ühendused peavad olema mehaaniliselt ja elektriliselt töökindlad. Ühendused teostada polt- või pressliidetega. Isepuurivate kruvide kasutamine on keelatud.
4. PML võib asuda nii PJK kilbi sees kui ka väljaspool kilpi. Täpne lahendus kooskõlastada tellijaga.
5. Kõik maandusjuhid peavad olema kolla-rohelises isolatsioonis.
6. Kõik maandusjuhid peavad olema markeritud PML poolt.