



Otsaseinas on kolm palgist tugiposti, mis vajavad vahetamist. Praegused noolega märgistatud palgiosad tuleks eemaldada ja utiliseerida ning tugipostid asendada u selliste metallist postidega nagu alumisel pildid, kuid tuleks ümbritseda laudisega.