


TINGIMÄRGID:

Eramu peajaotuskeskus (PJK)

- 1-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, süv. IP20
- 2-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, süv. IP20
- 3-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, süv. IP20
- 4-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, süv. IP20
- 1-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, kaanega, süv. IP44
- 2-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, kaanega, süv. IP44
- 1-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, kaanega, pp. IP44
- 2-ne pistikupesa, kaitsesekontaktiga, kaanega, pp. IP44
- 3-faasiline, 16A, pistikupesa
- 2-ne RJ45 p. pesa, süv.
- 1-ne RJ45 p. pesa, süv.
- HDMI p. pesa, süv.
- USB andmete p. pesa, süv.
- Seadme ühenduskohvitrühm
- 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5-ne napp
- H
- Uksesell
- Uksesella nupp

- Maja toitekaabel / X/PK 4x25mm
- Kaabel PP/JXP 15G25
- Kaabel PP/JXP 3G2.5
- Kaabel PP/JXP 3G1.5



MÄRKUSED:

Instalatsioon loetakse süsteemiks, kasutades vastava alustamisega tarvikuid.
Välja ja miselates ruumides asetatud asukohtade elektriseadmed kaitsesirgiga mm. IP44. Kui seadme(s) asukohta muudetakse siis tuleb IP seadme vabastada suured.
Kaabeldus peab olema vastavale süsteemile või 50mm (giga baaride moodel). Seadme kaabeldus kõrgemal kui 1m 170 p. seadmed 172.
Pistikupesad paigaldada üksteisest 250mm ja üksteisest 200mm peale. Üprastel (või pole muid märkusi) korraldamine pistikupesad ja seadmed paigaldada ilma nappi seadme tootjatele.
Ühtseid pistikuid vastavalt joonisele välja toodud kogusele vastavalt riigis.
Hügieenilised loetakse pinnale, üksteisest 100mm (või 100mm) üksteisest.
Kõikidele vajadustele vastav, peab olema 100mm (või 100mm) üksteisest.
Tööd tuleb teha vastavalt riigis tootjatele.
Asendades või tööde eemaldades või aeg sõltub, et tööd on seadmed ja seadmed eemaldatud on muudatud siis, välja seadme vabastada hõlpsalt, vastav kaabli mark, tüüp.
Kõikide elektriseadmed peab olema vastavalt riigis tootjatele.
Seadme ruumi seadme tööde käigus. Tehase ruumi seadme peab olema vastavalt riigis tootjatele.
Tehase ruumi seadme tööde käigus. Tehase ruumi seadme peab olema vastavalt riigis tootjatele.
Täpset asukohta seadme tööde käigus. Vastavalt seadme peab olema vastavalt riigis tootjatele.