
Pööninguluugi sõlm PL-1



Lengi/raami ümber peab vahe külgedel olema 10-20 mm, mis tihendatakse tulekindlalt (nt SOUDAFOAM FR või mineraalvill). Tihendatud pilud katta tõmbeneediga kinnitatava metall-liistuga

Projekt: Hoone rekonstrueerimine Ehitusprojekt. Arhitektuurne osa.		Kuupäev: 24.07.2026
Aadress: Tartu maakond, Kambja vald, Vana-Kuuste alevik,		Töö nr: 2026/15
Joonis: Pööninguluugi sõlm		Staadium: Põhiprojekt
Tellija: Kambja vald, Vana-Kuuste alevik, kü		Mõõtkava: 1:20
Projekteerja:	Vastutav spetsialist:	Leht: AR-7-09