

MÄRKUSED:

1. Sisendtorustik tuua läbi vundamendi hülstoris
2. Veemõõtja paigaldada seinale kinnitatavale konsoolile ja maandada
3. Püstikutele paigaldada sulge- ja tühjendusventiilid
4. Korruste läbiviikudele paigaldada tuletõkkemansetid
5. Läbi konstruktsioonide viia veetoru hülssis

