




Mäe tee LK4
HETR 4XP




Mäe tee JK4
HETR 400




Mäe tee LK6
HETR XP




Mäe tee LK2
HETR 4XP




Mäe tee JK2
HETR 400




Mäe tee LK3
HETR 4XP




Mäe tee JK3
HETR 400




Mäe tee LK5
HETR XP



Mäe tee LK1
HETR 4XP



Mäe tee JK1
HETR 400



- MÄRKUSED:
- Jaotuskilbid ja liitumiskilbid ehitada vastavalt skeemidele HETR tüüpi kappidesse.
 - Kilpide paigaldamisel kasutada HETR vundamente, kondensatsiooniefekti vähendamiseks vundamendid täita liivaga.
 - Jaotuskilpidesse paigaldatavad kaabliotsad kaitsta termokahanevate sõrmikmuhvidega.
 - Kaitseautomaatlülitid valida vastavalt lühisvoolude järgi