




Palun veenduda kohapeal,
et sellise kõrgusega tornist,
liigub ventseadme teenindusluuk ilusti mööda.