

Juhend digitaalse veemõõtjaga veemõõdusõlme veest tühjendamiseks talviseks perioodiks

1. Sulge õues olev tühjendusega maakraan. Veendu, et maakraan oleks suletud lõpuni.
2. Kontrolli, et veemõõdusõlmes olevad kuulkraanid mõlemal pool veemõõtjat oleksid avatud (soovitavalt $\frac{3}{4}$ ulatuses, sest see tagab, et kuulkraani ei jää vett).
3. Ava veemõõdusõlmes olevad õhutus- ja tühjenduskraanid. Veendu, et vett enam veemõõdusõlmes pole.

Küsimuste korral võtta ühendust kohaliku vee-ettevõttega AS Lahevesi numbril 639 1400.