


POTENTIAALVÄLTLUSTUSE SKEM



1. N – JA PE–ühendused ja kilbi kaitsesujuni ühendused teostab kilbi valmistaja
2. Peamaanduslattelie jätta reservkohti!