

TÖÖDE ÜLEANDMISE – VASTUVÕTMISE AKT

Tallinn

10.11.2020a.

Tellija:

Töövõtja

Objekti aadress:

Tallinn

Tööperiood:

27.10.2020a.

Käesolev akt on sõlmitud, et **Tellija**,
et Töövõtja teostas:

ja **Töövõtja**,

, keda esindab juhatuse liige

, vahel selle kohta,

- Ventilatsioonikanalite kaardistus

Aktile lisatud:

lisa nr 1 - lõõride tuvastamise tabelid

lisa nr 2 - joonis koos korstnate ja lõõride asukohtade ning nummerdustega

Käesoleva akti allakirjutamisega kinnitab Tellija, et Töövõtja on teostanud tööd tähtaegselt, kvaliteetselt ning täies mahus.
Tellija poolt pretensioone ei ole.

Töö andis üle

Töö võttis vastu

Juhatuse liige



Juhatuse esinaine

Lisa 1. Lõõride tuvastamine.

Selgituseks tabelitele:

Kõikide korstende lõõrid on nummerdatud (näiteks K1-1 tähendab esimese korstna esimest lõõri).
Lõõride tulpade alla on toodud vastavad korterid , millega on konkreetne lõõr seotud.

Sisse ei pääsenud järgmistesse korteritesse: **11** märgitud eelnevas tabelis punasega.

Treppikoda	1	2
3. korrus	8A	14A, 16A
2. korrus	5, 6, 7, 8	13, 14, 15, 16
1. korrus	1, 2, 3, 4	9, 10, 11, 12
Kelder	saun	

Korterite ventilatsiooni lõõride tuvastamise meetodid:

1. tuvastatud suitsuga

Tabel 1. Korstna nr K1 tuvastamine

Lõõri number	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6
3.korrus						
2.korrus	8-wc, vann					
1.korrus				4-oli pliit	4-wc, vann, köök	

Tabel 2. Korstna nr K2 tuvastamine

Lõõri number	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6
3.korrus						
2.korrus				5-wc, vann		5-köök
1.korrus					1-köök	

Tabel 3. Korstna nr K3 tuvastamine

Lõõri number	K3-1	K3-2	K3-3	K3-4	K3-5	K3-6	K3-7	K3-8	K3-9	K3-10	K3-11	K3-12
3.korrus		8A-köök						8A-wc, vann				
2.korrus	7-köök						6-wc, vann		6-pliit			6-köök
1.korrus				2, 3-wc, vann	3-köök						2-köök	

Tabel 3. Korstna nr K4 tuvastamine

Lõõri number	K4-1	K4-2	K4-3	K4-4	K4-5	K4-6
3.korrus						
2.korrus	8-köök		5-kamin			6-kamin
1.korrus				2-kamin	1-kamin	
Kelder		saun				

Tabel 3. Korstna nr K5 tuvastamine

Lõõri number	K5-1	K5-2	K5-3	K5-4	K5-5
3.korrus					16A-kamin
2.korrus		16-ahi		15-kamin	
1.korrus		7-kamin 2	12-kamin		

Tabel 3. Korstna nr K6 tuvastamine

Lõõri number	K6-1	K6-2	K6-3	K6-4	K6-5	K6-6
3.korrus				16A-köök		
2.korrus	16-wc,vann					16-köök
1.korrus					12-wc,vann	

Tabel 3. Korstna nr K7 tuvastamine

Lõõri number	K7-1	K7-2	K7-3	K7-4	K7-5	K7-6
3.korrus						
2.korrus	13-wc,vann					13-köök
1.korrus				9-ahi	9-köök	

Tabel 3. Korstna nr K8 tuvastamine

Lõõri number	K8-1	K8-2	K8-3	K8-4	K8-5	K8-6	K8-7	K8-8	K8-9	K8-10	K8-11	K8-12
3.korrus			16A-wc,vann, saun vent.						14A-wc,vann, köök			
2.korrus	15-wc,vann					15-köök	14-wc,vann		14-pliit			14-köök
1.korrus								10-wc,vann			10-köök	

Tabel 3. Korstna nr K9 tuvastamine

Lõõri number	K9-1	K9-2	K9-3	K9-4
3.korrus				
2.korrus	13-kamin			
1.korrus				


Tabel 3. Korstna nr K10 tuvastamine

Lõõri number	K10-1	K10-2	K10-3	K10-4	K10-5
3.korrus					8A-kamin
2.korrus					
1.korrus			4-ahi	3-kamin	

Ummistuse tabel.

Korteri nr.	
1	WC-ei näe kuhu läheb katusele
9	WC-ei näe kuhu läheb katusele

Lisa 3. Korstnede eskiisi plan , Tallinn.



Koostas:

^