

## VAATLUSRAPORT

|                               |                 |                                      |                                  |                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Raporti Nr.:<br><b>1</b>      | Tellija viide : | Tellija :                            | Linn / maakond :<br><b>TARTU</b> | Tänav :             | Asukoht :<br><b>Hoov</b> |
| Kuupäev :<br><b>4.10.2021</b> | Auto Nr.:       | Operaator :<br><b>Raino Mägimets</b> | Puhastatud :                     | Kaevuvahe kasutus : | Üldhinne :<br><b>3</b>   |


|                                                                             |                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilm :<br>Temperatuur :<br>Vaad. suund : <b>Vastuvoolu</b><br>Vaad. põhjus : | Kaardi Nr :<br>Salv. Nr. :<br>Salv. tüüp :<br>Vaatlusmeetod: <b>KS60DB</b> | Ülakaev : <b>K3</b><br>Alakaev : <b>K2</b><br>KV pikkus : <b>9,24 m</b><br>Toru tunnus : |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ehit. oluk. :<br>Eksp. oluk. :<br>Herm. oluk. :<br>Veatüüp : <b>auk torus</b> | Kuju :<br>Läbimõõt : <b>150 mm</b><br>Materjal : <b>Betoon</b><br>Pinnatud : |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Märkus :

1:84 m. T - % Tähelepanek

Hinne



## Fotod

|                        |                |                               |                            |               |
|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| Linn :<br><b>TARTU</b> | Tänav :<br>--- | Kuupäev :<br><b>4.10.2021</b> | Dokumendi Nr.:<br><b>1</b> | Toru tunnus : |
|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|



Pilt: K3\_K2\_1\_123813\_1\_A.JPG, 00:00:00  
0,9m, Uuringu algus



Pilt: K3\_K2\_1\_123920\_2\_A.JPG, 00:00:47  
5,76m, Pinnakahjustus, 4 Torus on auk K1.03

## Fotod

|                        |         |                               |                            |               |
|------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| Linn :<br><b>TARTU</b> | Tänav : | Kuupäev :<br><b>4.10.2021</b> | Dokumendi Nr.:<br><b>1</b> | Toru tunnus : |
|------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------|



Pilt: K3\_K2\_1\_124011\_3\_A.JPG, 00:01:34  
9,24m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 1

Vaatlus: 1

Kuupäev: 4.10.2021

Vaatleja: Raino Mägitets

Koht:

Tänav:

K3

Algkõrgus: 0,00

K2

Lõpp-kõrgus: -0,15

Kõrgus( m.)

1 : 20

~>  
~<|  
Kalle (%)  
Mõõdetud: -1,8  
Vajalik: -0,61

F-vajumine

A B C D

Arvutatud kõrgus

Toru (joonis)

Kat. A

Kat. B

Kat. C

Väljas A

Väljas B

Väljas C

Kaevuvahe pikkus: 8,34

9,2 8,8 8,4 8,0 7,6 7,2 6,7 6,3 5,9 5,5 5,1 4,7 4,2 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,7 1,3 0,9 (m.)

1 : 42

Toru kuju: Toru kõrgus: 150,00 Toru laius: 0,00

Kat. A: 0,03

Kat. B: 0,045

Kat. C: 0,075

ET

1

Läbivajumised

0,0572

F-toru

0,0069

Isepuh.kat.

B

// Lehekülg: 4