






Puituks

VU1





Puituks




A 1

A 5





Puituks




VU - A 2* EI 30

VU - A 2* EI 30





Siseplokkuks




A 2* EI 30


A 2




Siseplokkuks



A 3



A 4



Leiliruumi
klaasuks

Väliste avatäidete raamid ning lendid on planeeritud tumedamat pruuni tooni