


## 2 korrus



Post. Kui on mädanenud  
või vigane, siis asendada uutega  
150x150, C24

Sillus. Kui avamisel selgub, et mädanenud  
või vigane, siis asendada uutega  
100x200, C24

1200  
Laetalad 100x200, C24  
Keskmine osas enamus mädanenud,  
asendada uutega, samm 600mm