

Praegune olukord

- vanasse palkmajja ehitatud sauna pesu- ja leiliruumid, kus on keris, tsementpõrand, laudvooderdis seintel ja ripplaes, ahju nurgas kivisein
- puurkaevu ja puhasti torud majani

Tehtavad tööd

- põrand: tsement, soojustus, põrandaküte, plaadid, äravoolud
- torude ühendamine majja tulevate otstega, soojustamine, kraan kogu maja vee kinnikeeramiseks
- seinapealne veetorustik (nt Uponor Metallic Pipe PLUS), 3 segistit (kraan, dušš, kraan + dušš)
- elektriboiler vertikaalne 100 l
- pesumasina ühenduskoht
- dušikabiin, vann, valamu (kapil), tualett
- üks ukseava kinni ehitada (puit), teine ukseava juurde teha, puidust uks ja uksepiit, eemaldada ruumi vahesein
- väike kamin-ahi (pursuika)
- ventilatsiooniava
- 1 laevalgusti, 1 seinavalgusti, pistikupesad kahes kohas