

hoone 0. korruse rekonstrueerimine
 Viilandi tee 100, Viljandi linn
 Ventilatsiooni põhiprojekt 2015-19

ANDMED ÕHUAHETUSE KOHTA

Ruumi nr.	Nimetus	Pindala m ²	SV1	SV1	Märkused
	1. korrus		+	-	
001	Esik	9,8			
002	Valveruum	7,2	20		
003	Kilbiruum	1,2			
004	Üldruum	26,9	120		
005	Tuba	15,4	30		3 kohta
006	Tuba	14,7	30		3 kohta
007	Tuba	15	30		3 kohta
008	Tuba	12,5	20		2 kohta
009	Panipaik	4,7		6	
010	Koridor	13,2		168	
011	Tuba	11,5	20		2 kohta
012	Dušširuum	4,3		16	
013	WC	5,8		60	2 kohta
014	Üldruum	31,7	120		
015	Tuba	19,4	40		
016	Tuba	11,6	20		2 kohta
017	Tuba	9,9	20		2 kohta
018	Tuba	9,9	20		2 kohta
019	Dušširuum	4,1		16	
020	Tehnoruum	8,3			
021	WC	1,4		30	
022	WC	1,4		30	

023	Koridor	7,3		124	
024	Koridor	3			
025	Panipaik	1,2			
026	Koridor	4,4		40	
Kokku			490	490	