



Foto 1
Vaade hoone esiküljele



Foto 2
Vaade hoone tagaküljele



Foto 3
Amortiseerunud sillutisriba

	Põhja-Sakala vald, Viljandimaa	



Foto 4
Pehkinud räästalauad



Foto 5
Välisuks esiküljel



Foto 6
Välisuks tagaküljel

	Põhja-Sakala vald, Viljandimaa	