

TÖÖDE ÜLEANDMISE – VASTUVÕTMISE AKT

Tallinn

Käesolev akt on sõlmitud, et **Tellija**, ja **Töövõtja**, keda esindab juhatuse liige, vahel selle kohta, et Töövõtja teostas:

- Gaasilõõride puhastamine katuselt
- Ventilatsiooni kanallide puhastamine katuselt
- Kardistamine

Aktille lisatud:

lisa nr 1 — ventilatsiooni ja gaasi lõõride uuring korterist

lisa nr 2 — korstna lõõri uuring ja lisa märkused

lisa nr 3. — eskiisi plaan koos korstnate ja lõõride asukohtade ning numbritega

Käesoleva akti allakirjutamisega kinnitab Tellija, et Töövõtja on teostanud tööd tähtaegselt, kvaliteetselt ning täies mahus. Tellija poolt pretensioone ei ole.

Lisa 2. Korstna lõõri uuring ja lisa märkused.

Lõõri nr.	Lõõri mõõt (sm)	Lõõri sügavus korstnast V (m)	Märkus
V11-1	250X120	11,72	-
V11-2	250X120	14.57	-
V11-3	740x379	20,84	ühendatud gaasi seade, lõõr keldreni
V11-4	250X120	5,05	-
V11-5	250X120	6,71	-

8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

2 treppikoda

8	7		6	5	4	3	2	1	
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9

V15

4	3	2	1
7	6	5	

V16

4	3	2	1
8	7	6	5

V17

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

V12

1	3	4
2		5

V11

2	1
3	4

V14

2	1
3	4

V13

16	1
15	2
14	3
13	4
12	5
11	6
10	7
9	8

V10